

## SR1000 - SISTEMA SPRAY

### ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE CON PISTOLA SPRAY

È necessario un connettore o collegare direttamente il tubo dell'aria alla pistola per alimentarla con l'aria compressa. La pistola dovrà operare con **5 Bar** di aria compressa.

**Mescolare bene e a fondo, prima dell'uso.**

### DILUIZIONE

Non usare più di 30 millilitri di acqua ogni 3,7 litri di prodotto e solo se esclusivamente necessario. In caso di dubbi contattare:

**info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe**

- Versare Silent Running500 nel contenitore da  $\frac{1}{4}$  della pistola - **non riempire fino all'orlo.**
- Attaccare il tubo di raccolta - **non avvitare stretto**, meglio con mezzo giro - al tubo dello spray della pistola. Un tubo corto di plastica sarà attaccato alla pistola per raggiungere il fondo del contenitore.
- Collegare il tubo dell'aria compressa. Collegare la pistola al contenitore. Puntare la pistola verso la superficie da ricoprire e tirare il grilletto. L'obbiettivo deve essere quello di applicare 1-1,2 mm totali di prodotto, con più strati.
- Misurare il ricoprimento applicato mentre è ancora umido utilizzando il calibro. Usando lo spruzzo della pistola si dovrebbero raggiungere spessori da 250-300 microns – accertatevi della misura. Se applicato con spessore troppo alto si potrebbero formare delle rotture o dei cedimenti. Il totale minimo necessario di prodotto applicato dovrà essere di 1-1,2mm (40-50 mills), in 3 o 4 strati.

Maggiore è lo spessore della superficie ricoperta, maggiore sarà la quantità di ricoprimento necessario. Per qualsiasi informazione contattare:

**info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe**

Temperatura e umidità influiranno sul tempo di asciugatura del prodotto applicato. Ad una temperatura di 21°C con umidità media (60%), il prodotto impiegherà circa un'ora per asciugarsi. Quando il primo strato risulterà asciutto al tatto, si potrà applicare lo strato successivo.

Terminato il lavoro, pulire immediatamente la pistola con acqua. Rimuove i tubi di collegamento e immergere in acqua. Far passare l'acqua nella pistola fino a quando, in uscita, la stessa risulterà pulita. Chiudere il contenitori del prodotto.

In caso di domande, richieste, informazioni anche tecniche concernenti il prodotto Silent Running, contattare

**info@isolcoat.it – tel. 0452522236 - Cell 3456014459 – Skype smt.gspe**